

Arbeitsbereich  
Arbeitsplatz  
Tätigkeit



## Gefahrstoffbezeichnung:

**Desintec® FL-Jodes**

## Gefahren für Mensch und Umwelt



Gefahr ernster Augenschäden.

## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln beim Umgang



Auf sehr gute Be- und Entlüftung des Arbeitsplatzes achten.  
Direkten Kontakt der Haut und der Augen mit dem Produkt vermeiden.  
Nicht rauchen, essen und trinken in Arbeits- und Lagerräumen. Auch keine Lebensmittel, Getränke oder Tabak aufbewahren.



Jede Störung oder Unregelmäßigkeit sofort dem Vorgesetzten melden. Reparaturen sachgerecht durchführen lassen. Vorher Rohrleitungen, Rührwerke und andere Behältnisse vollständig entleeren und reinigen.

Beschmutzte oder getränkte Kleidung sofort ausziehen und vor Wiederverwendung reinigen. Beim Umfüllen Verdunsten und Verspritzen vermeiden.

## Verhalten im Gefahrenfall



Kleinere Brände mit CO<sub>2</sub>- oder Pulverlöcher, evtl. mit Wassersprühstrahl löschen. Auf jeden Fall vorher Vorgesetzten oder Kollegen verständigen.

Einatmen von Staub, Dämpfen oder Brandgasen vermeiden - Atemschutzmaske verwenden. Auf Selbstschutz achten. Wenn möglich, Vorgesetzten oder Kollegen sofort informieren.

## Erste Hilfe Maßnahmen



Betroffene Haut gründlich mit Wasser und Seife waschen.

Nach Augenkontakt sofort mehrere Minuten mit Wasser spülen, Vorgesetzten verständigen und ärztliche Hilfe anfordern.

Nach Eintreten für Frischluft, Ruhe und Wärme sorgen. Bei Beschwerden Arzt verständigen.

Nach Verschlucken sofort Arzt verständigen und Sicherheitsdatenblatt sowie Etikett vorzeigen.

## Sachgerechte Entsorgung



Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.